


Инструкция

Как определить номер ведущего колеса (звездочки) скреперной установки




Для того что бы определить номер необходимой звездочки для вашей цепи дельта скрепера навоза удаления. Необходимо измерить три участка вашей натянутой цепи.

Первый и второй замеры производим, когда скрепер находится в конечной точке справа от приводной станции. Потом перегоняем скрепер в конечную точку слева от приводной станции и производим третий замер:



Из трёх измерений выбираем наибольший замер, и по нему определяем необходимый номер звездочки.

Измеряется участок цепи, который соответствует 27 звеньев. Мерить надо от края первого звена до края 27 звена. Если длина звеньев получится от 1000мм до 1040мм, то это **№ 0**. Если длина звеньев получится от 1040мм до 1080мм, то это **№ 4**.



Если у вас новая цепь, то и мерить ничего не надо. Вам нужна звездочка **№ 0**.

Если длина звеньев получится от 1000мм до 1040мм, то это **№ 0**.

Если длина звеньев получится от 1040мм до 1080мм, то это **№ 4**.

А вот если ваши замеры больше 1080мм, то вам необходима **новая цепь**.